



KB659.26

Рекомендації з монтажу

<p>Citroën: Jumper (I, II, III), Relay (II, III) Fiat: Ducato (I, II) Peugeot: Boxer (I, II, III)</p>	<p>Каталожний номер виробника: 1610531680 5031-78 9405031789</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕДЧАСНИЙ ВИХІД З ЛАДУ ОПОРИ СТІЙКИ АМОРТИЗАТОРА

Ймовірна причина:

Неправильне встановлення ремкомплекта

Хибне встановлення ремкомплекта. Причиною виходу з ладу є забруднення. Слід замінити всі деталі і приділити особливу увагу дотриманню правильного порядку встановлення. Ця несправність є результатом хибного встановлення опори стійки амортизатора і з'єднань (див. Настанови зі встановлення ремкомплекту).



РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- Дотримуйтесь напрямку встановлення підшипника опори: темний бік повинен бути спрямований до гумової опори.
- Дотримуйтесь напрямку встановлення ущільнення: ущільнююча крайка повинна бути спрямована до гумової опори.
- Уникайте деформування з'єднань і нанесення надлишкового мастила в обох комплектах.

НАСТАНОВИ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕМКОМПЛЕКТУ



Дотримуйтесь напрямку встановлення підшипника опори: металевий бік не повинен бути видимим



Правильне встановлення опори стійки



Встановлення ущільнення на опору

Дотримуйтесь напрямку встановлення ущільнення: ущільнююча крайка повинна бути спрямована до гумової опори




Встановлення блоку фільтра в тримачі



Зовнішній вигляд остаточного складання





Складальне креслення



Рекомендації

Дотримуйтесь настанов виробника зі збирання, а також моменти затягування, зазначені виробником.

Вивчіть інформацію щодо застосування транспортного засобу в нашому інтернет-каталозі: eshop



Використовуйте даний QR-код для отримання доступу до нашого

ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ВИРОБНИКА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ!

© NTN-SNR Roulements

Зміст цього документа є інтелектуальною власністю видавця. Відтворення змісту документа, навіть часткове, заборонено без дозволу власника. Незважаючи на ретельність, з якою виконаний цей документ, компанія NTN-SNR Roulements не несе жодної відповідальності за можливі вжиті неправильні дії або бездіяльність, які в результаті його використання можуть призвести до збитків або прямому чи непрямому збитку

