



R159.64 / R159.65


Ідентифікація комплектів R159.64/65

<p>PEUGEOT: 308 II</p> <p>CITROËN: C4 Picasso II</p>	<p>Номери OE (підшипники)</p> <p>9674375280 (308 II) 9671326080 (C4 Picasso II)</p>
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правильне маркування R159.64 и R159.65



R159.64: Peugeot 308 II



R159.65: Citroën C4 Picasso II

ЗАГАЛЬНІ НЕСПРАВНОСТІ

ПЕРЕСОРТ


Підшипники R159.64 і R159.65 схожі на вигляд. Але вони не взаємозамінні. Внутрішні конструкції підшипників відрізняються. Використання неправильно підбраного підшипника значно скорочує термін його служби.

R159.64: Peugeot 308 II

Маркування:

SNR XHGB42501R02

Фланець **присутній**




R159.65: Citroën C4 Picasso II

Маркування:

SNR XHGB42354R01

Фланець **відсутній**



Рекомендації

Вивчіть інформацію з застосування транспортного засобу в нашому інтернет каталозі:
eshop.ntn-snr.com



Використовуйте даний QR-код для отримання доступу до нашого онлайн каталогу

**ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ
ВИРОБНИКА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ!**

©NTN SNR ROULEMENTS

Зміст цього документа є інтелектуальною власністю видавця. Відтворення змісту документа, навіть часткове, заборонено без дозволу власника.

Незважаючи на ретельність, з якою виконаний цей документ, компанія NTN-SNR Roulements не несе жодної відповідальності за можливі вжиті неправильні дії або бездіяльність, які в результаті його використання можуть призвести до збитків або прямому чи непрямому збитку

