



SOUFFLETS

Causes de dégradations possibles


Dégradations

- Fuite de graisse
- Présence de graisse sous les colliers



- 1- Serrage Collier Non Conforme
- 2- Mauvaise positionnement du soufflet ou du collier

3- Coupure / Déchirure soufflet



- 4- Choc sur l'élément de serrage Collier acier ou Bague Alu.

- Plopage soufflet



Causes :

- 1- Mauvaise manipulation
- 2- Aggression externe
- 3- Fort appui sur le soufflet



- Coupure



Causes :

- 1- Choc externe
- 2- Aggression
- 3- Serrage collier trop important



Recommandations

Respecter les procédures de montage des constructeurs ainsi que les couples de serrage préconisés par le constructeur.

Consulter les applications véhicules sur notre catalogue en ligne : [e-shop](#)



Flashez ce QR Code pour retrouver notre catalogue en ligne.

RESPECTEZ LES PRÉCONISATIONS DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE !

©NTN-SNR ROULEMENTS

Le contenu de ce document est soumis au copyright de l'éditeur et de sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, NTN-SNR Roulements décline toutes responsabilités pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser et pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de son utilisation.

