



# M255.04

## Informaciones de montaje

**Dacia:** Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero  
**Nissan:** Kubistar  
**Renault:** Clio (II, II FL, Campus Evolution), Duster, Kangoo (Extra, I et I FL), Logan, Thalia FL, Twingo (I, I FL, II et II FL), Symbol – Thalia, Lutécia, Wind

**Referencia OE**  
 8200651172  
 54325-00QAA

### IDENTIFICAR PERFECTAMENTE EL TOPE DE SUSPENSIÓN M255.04

**Trazabilidad:**  
**SNR AP.40016.S01**



#### PROBLEMA ENCONTRADO: PROBLEMA DE SENTIDO DE MONTAJE

Un tope de suspensión montado al revés en el bloque filtrante impedirá la rotación de la dirección.

#### SENTIDO DE MONTAJE DEL TOPE SNR AP.40016.S01



Cara del lado del marcado visible  
 => **OK**




Cara del lado del marcado no visible  
 => **NO**



Es necesario que todas las piezas estén presentes y bien colocadas.

Un juego entre la cubeta del amortiguador y la copela de cierre es normal.



### Recomendaciones

Respetar los procedimientos de montaje de los constructores así como los pares de apriete preconizados por el constructor.

NTN-SNR propone el kit de tope de suspensión completo KB655.07. En este caso, recomendamos cambiar los kits por pares.

Consultar las aplicaciones vehículos en nuestro catálogo online: [eshop](#)



Capture el código QR para ir a nuestro catálogo online.

¡RESPETE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONSTRUCTOR DEL VEHICULO!

© NTN-SNR ROULEMENTS

El contenido de este documento está protegido por el copyright del editor y su reproducción, incluso parcial, está prohibida sin autorización. A pesar del cuidado aportado a la realización de este documento, NTN-SNR Roulements declina toda responsabilidad por los errores u omisiones que se hayan podido producir, así como por las pérdidas o daños directos o indirectos derivados de su utilización

